

## 試験結果

1. 4端子ともすべて正常に動作する
2. ロス、直接接続と比較しクオリティレベルで2程度低くなる。
3. 同軸ケーブルを室内まで引き込み切り替えているので誤動作も少ないのではないかと？これは、防水のため室内切り替えとしている。



## 備考

1. 他チューナー機種でも正常に動作
2. 接続端子が左からNO1～NO4となっているが、同タイプの切り替えで左からNO4～NO1になっている物がある。接続の時に注意が必要。(この製品の様に左からNO1～NO4が正解かなと思う)

NAO / 沖縄

室内 室外

3mオール衛星



Telstar10固定  
90 cm



Asiasat3号固定  
45 cm



PASS - 8固定  
75 cm



5 m